

交通建设工程检查意见书

编号：玉交 202224

工程名称：玉环市沙岙至西滩公路工程(沙岙至内马段)

建设单位：玉环市交通投资集团有限公司

施工单位：黑龙江省华龙建设有限公司

监理单位：台州市公路水运工程监理咨询有限公司

检查情况及处理意见

2022年9月20日，台州市交通工程管理中心会同我局对沙岙至西滩公路工程进行了质量监督检查，现将存在问题通报如下：

一、存在问题

1. 现场水泥稳定基层、底基层部分路段养护期洒水养护欠到位，局部养护毯干燥、水稳表面泛白现象。
2. 水泥稳定基层两侧边缘压实欠到位，局部表面松散。
3. 刘家横河桥个别桥面连续处的 $\phi 25$ 钢筋单机焊接长度不足，张拉端凿毛欠到位。
4. 刘家横河桥梁板个别支座存在剪力变形现象。

二、处理意见和建议

要求参建各单位加强施工现场的质量安全管理工作，以上问题请认真整改，监理单位加强核查，建设单位督办，于2022年9月29日前整改完成，并将整改情况反馈我局。

检查人员：周如意、朱桂平、陈临炜、徐江燕



主 送：监理单位、业主单位

抄 送：市交通工程管理中心