

# 交通建设工程检查意见书

编号：玉交 202228

工程名称：玉环市沙岙至西滩公路工程(沙岙至内马段)

建设单位：玉环市交通投资集团有限公司

施工单位：黑龙江省华龙建设有限公司

监理单位：台州市公路水运工程监理咨询有限公司

## 检查情况及处理意见

2022年10月15日，我局对沙岙至西滩公路工程进行了监督检查，现将存在问题通报如下：

### 一、存在问题

1. 施工单位消防安全管理制度落实欠到位，消防组织不够健全。
2. 项目部个别消防器材失效，且无相关巡检记录。
3. 消防安全台账、灭火和应急疏散预案不完善。

### 二、处理意见和建议

以上问题请认真整改，要求完善台账资料，及时更换失效消防器材并做好登记，请监理单位加强核查，建设单位督办，于2022年10月24日前整改完成，并将整改情况反馈我局。

检查人员：林定保、徐江燕、陈启夫、施剑峰



主 送：监理单位、业主单位

抄 送：市交通工程管理中心