


工程设计质量检查报告

工程名称	路桥区6#安置小区项目	工程用途	
建筑面积	81883.31 m ²	结构类型	框剪
设计单位	江西省煤矿设计院	监理单位	台州市建设咨询有限公司
施工图审查意见	合格	结构使用年限	50年
施工单位(总包)	中如建工集团有限公司	主要分包单位	/

设计 质 量 检 查 情 况	<p>法律、法规执行情况： 本工程执行了国家建设方针、政策、建设工程程序和国家各级法律及规程。</p> <p>强制性条文执行情况：本工程执行了设计时的规范标准及规程。</p> <p>设计单位资质等级、设计人员资格： 本设计单位资质等级为甲级，注册人员为国家一级注册建筑师 本工程设计人员资格为国家一级注册结构工程师。</p> <p>设计深度：符合国家规定，设计合同，施工图设计的深度。</p> <p>建筑平面布置和建筑外观是否符合设计：本工程平面布置合理，符合规划、设计及建筑外观要求。</p> <p>施工关键部位核查意见： 打桩工程、基槽验收、基础验收、主体验收等均符合设计要求。</p> <p>结论： 合格</p>
	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;"> <p>项目负责人：[Signature]</p> <p>签字（盖章）日期：2020.9.16</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>技术负责人：[Signature]</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>法人代表：[Signature]</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>(单位公章)</p> </div> </div>

说明：本表一式四份，备案机关、建设单位、质监机构、设计单位各一份。